

96 年 0604 豪雨重大土砂災情速報

960604 豪雨-苗栗泰安-002

現勘日期：96 年 06 月 14 日

一、災區基本資料

災區行政區域		苗栗縣泰安鄉象鼻村			
溪流名稱		象鼻村大安部落四號野溪	所屬流域	大安溪	
集水區土地權屬		山坡地 100%			
土石流潛勢溪流		<input type="checkbox"/> 是，溪流編號：_____ <input type="checkbox"/> 否，臨時編號：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 非土石流災害			
受災地點		地標：大安一橋	GPS 座標		TWD67 X：246078 Y：2696717
					TWD97 X：246907 Y：2696512
保全對象	民宅建物	四號野溪下游左岸之大安部落。(大安部落目前約 120~130 戶計 250 餘位居民)			
	公共設施	道路：大安部落通往梅園村之產業道路。			
土石流警戒發布		—	土石流警戒基準值	350 mm	

二、受災情形

災害發生時間		96 年 6 月 8 日 15 時		資訊來源	象鼻村張瑞福村長					
災害類型		洪水災害								
災損類型與災情描述		由於連日豪雨致使大安部落四號野溪溪水暴漲，洪水夾雜溪床土石沖刷而下，淹沒下游通往梅園村之產業道路，溪水退卻後土石掩埋道路約 200 公尺。								
災損統計	公共設施	道路：大安部落通往梅園村之產業道路遭土石掩埋約 200 公尺。								
	人命/房舍/道路毀損統計	死亡	共 0 人	失蹤	共 0 人	受傷	共 0 人	房屋受損	共 0 棟	道路損毀
疏散避難情況		—								
既有工程設施損壞情形		無								

96年0604豪雨重大土砂災情速報


960604 豪雨-苗栗泰安-002

現勘日期：96年06月14日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因	大安部落通往梅園村之產業道路直接橫越四號野溪下游出口處，每逢大雨過後，洪水所夾雜之溪床土石皆會沉積掩埋該段道路。目前鄉公所已於該路段上游側約 150 公尺處興建替代道路及橋樑(大安一橋)，預計本年度可完工使用。
二次災害可能性	據村長描述此野溪於 921 地震後，歷次颱風如 90 年桃芝及納莉颱風、93 年艾利及敏督利颱風皆有發生土石流，如為屬實則未來仍有發生土石流之潛勢。
目前處置情況	溪水退卻後掩埋道路之土石，鄉公所以挖土機清理，目前已恢復通行。
建議緊急處置措施	—

四、降雨組體圖



96年0604豪雨重大土砂災情速報


960604 豪雨-苗栗泰安-002

現勘日期：96年06月14日


五、災區地理位置圖



象鼻雨量站
X：243124
Y：2696042



災害發生位置
X：246078
Y：2696717



註 1：座標採 TWD67

註 2：相片基本圖拍攝日期為 1980 年 10 月

96年0604豪雨重大土砂災情速報

960604 豪雨-苗栗泰安-002

現勘日期：96年06月14日

六、現況相片

