


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新 北 市—新店區雙坑里



(參考雨量站：四十份(C1A9N0) 土石流警戒基準值：500mm)



104 年蘇迪勒颱風-新北新店-011

- ❖ 災區位置：雙坑里雙峰路 115 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 5 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：343 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，新北市新店地區降下超大豪雨，造成雙峰路 115 號民宅之下邊坡發生沖蝕型之表層崩塌，崩落之土砂及岩塊堆積於下邊坡農地。由於農地坡度幾近水平，且無任何地表排水設施，土砂及地表水蓄積於農地內，難以排出。
- ✓ 災害規模：沖蝕範圍寬約 20 公尺，長約 15 公尺，面積約 300 平方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

