


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

嘉義縣—梅山鄉瑞里村




98年莫拉克颱風-嘉義梅山-010

- 災區位置：梅山鄉瑞里村(8鄰6號)
- 災害發生時間：8月8日19時00分
- 災害類型：地滑、崩塌
- 有效累積雨量：814.7mm

災損描述與統計：

- 梅山鄉瑞里村8鄰6號民宅後方道路邊坡崩塌，崩落土石造成嘉122線道路中斷；同時莫拉克颱風所挾帶雨勢入滲引致邊坡滑動與陷落，造成民宅及果園地坪錯動，現場勘查可見多處地表下陷錯位與裂縫。
- 人員傷亡：無。
- 房屋受損：1棟。
- 道路毀損：嘉122線約50公尺。

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



優質、效率、團隊
註：本件係配合莫拉克颱風特定區域劃定作業進行補勘

行政院農業委員會水土保持局