


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

宜蘭縣—大同鄉茂安村



(參考雨量站：留茂安(01U070) 土石流警戒基準值：550mm)



104 年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-002

- ❖ 災區位置：志航橋(台 7 甲線 12.5k)
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 6 時 0 分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 累積雨量：390 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，宜蘭地區降下超大豪雨，台 7 甲線 12.5k 處野溪發生洪水，溢淹至志航橋旁之民宅。該民宅後側設有擋水用之圍牆，惟仍有少量溪水由圍牆側邊滲入，所幸並未滲入民宅內。
- ✓ 災害規模：民宅周邊淹水面積約 40 平方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

