


# 104年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

## 104年蘇迪勒颱風

## 宜蘭縣—大同鄉四季村



### 104年蘇迪勒颱風-宜蘭大同-001

- ❖ 災區位置：敦厚橋
- ❖ 災害發生時間：8月8日10時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 有效累積雨量：525.0 mm

註1：坐標採 TWD97 系統  
 註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局  
 土石流防災應變系統  
 註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時  
 針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受蘇迪勒颱風影響，土石流潛勢溪流宜蘭縣 DF072 爆發土石流災情；敦厚橋上游兩岸發生多處崩塌，其土砂崩落河道造成土石流，溢流敦厚橋橋面及沖毀3間房舍與農耕機。
- ✓ 災害規模：土砂堆積面積約 15,000 平方公尺，堆積土方量約 50,000 立方公尺，土砂淹沒橋樑長度約 50 公尺，道路路基流失約 50 公尺。
- ✓ 災損統計：加納富溪上游引水道沖毀約 200 公尺；敦厚橋橋面淹沒約 50 公尺；沖毀房舍 3 間及農耕機 1 部，沖毀農地約 5200 平方公尺。

